



Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2021.

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/II/ALC/0002/2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Lo saludo respetuosamente; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ABJ/177/2021 de fecha 22 de septiembre de 2021, signado por el Mtro. Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/0230/2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Fraternalmente,
El Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México


Marcos Alejandro Gil González
direcciongeneraljuridica@cdmx.gob.mx

C.c.c.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. Para su conocimiento. En atención a los folios: 7192/05814.
C.c.c.e. al Mtro. Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez, Mismo fin.

LPML



COORDINACIÓN DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS



FOLIO: 0000281
FECHA: 30-09-2021
HORA: 11:37
RECIBIÓ: Noemi

“2021, año de la Independencia”

Ciudad de México, a 22 de septiembre del 2021

ABJ/177/2021

ASUNTO: Atiende Punto de Acuerdo



Marco Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Pino Suárez No. 15, piso 2, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000
Tel: 55.53.45.80.00 ext. 1115 y 55.89.57.32.86
PRESENTE

Me refiero a su oficio **SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/2.13/2021**, del 15 de septiembre del 2021, a través del cual remite el diverso **MDPPOPA/CSP/0230/2021**, del 13 del mismo mes y año, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo al siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Solicitar, de manera respetuosa, a las personas titulares de Las 16 alcaldías, de la Autoridad Educativa Federal y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, todas de la Ciudad de México, para que de manera coordinada, emitan a éste Órgano Legislativo un informe pormenorizado, acerca de las condiciones que presentan los planteles escolares de educación básica, en la Ciudad de México.

Al respeto me permito informar que por parte de esta Alcaldía, se realizó un Censo para el Diagnóstico de la Infraestructura Educativa en lo 92 planteles educativos de nivel básico que se localizan en Benito Juárez.

En merito de lo cual y con el proposito de atender dicho Punto de Acuerdo, me permito remitirle copia simple del Informe, así mismo, en el CD adjunto podrá encontrar la información recabada en dicho Censo.

Del mismo modo y por su conducto, esta Alcaldía reitera al Congreso Local la mejor de las disposiciones para que en el ambito de nuestras competencias, se realice el mantenimiento necesario a las escuelas en la medida en la que el propio Congreso de la Ciudad asigne los recursos suficientes para dicha labor.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Santiago Taboada Cortina,
Alcalde en Benito Juárez

cccep Lic. Mario Enrique Sánchez Flores. Coordinador General de Gobernabilidad (mario.sanchez@alcaldiabj.gob.mx)
Ing. José Alberto Islas Labastida. Director de Obras (alberto.islas@alcaldiabj.gob.mx)

Forma Parte del Oficio ABJ/177/2021, del 22 de septiembre del 2021

STC/JAIL/SBD



Alcaldía
**BENITO
JUÁREZ**

Diagnóstico de la Infraestructura Educativa




92 Planteles Educativos

Preescolar, Primaria y Secundaria.



Estado de Infraestructura Educativa


Estado de las Columnas del Plantel Educativo (18 Respuestas).



El 55.6% manifestó tener Grietas Cortantes
El 33.3% manifestó tener Grietas Flexión
El 11.1% manifestó tener Aplastamiento

- Colapso
- Grietas Cortantes
- Grietas Flexión
- Aplastamiento
- Pandeo Barras
- Pandeo Placas
- Fallas Soldadura

Estado de las Trabes del Plantel Educativo (18 Respuestas).




El 50% manifestó tener Grietas Cortantes
El 38.9% manifestó tener Grietas Flexión
El 5.6% manifestó tener Aplastamiento
El 5.6% manifestó tener Fallas Soldadura

- Colapso
- Grietas Cortantes
- Grietas Flexión
- Aplastamiento
- Pandeo Barras
- Pandeo Placas
- Fallas Soldadura


Estado de la Pintura

83 Respuestas



Daños en la Pintura

79 Respuestas



Estado de Impermeabilización


83 Respuestas



Daños en la Impermeabilización

74 Respuestas





Fugas o Filtraciones en los Planteles Educativos

81 Respuestas

41 planteles presentan fugas, lo que equivale al 50.6 % .


40 planteles No presentan fugas, equivalente al 49.4%.

Estado de la Cisterna del Plantel Educativo

86 Respuestas

24 cisternas, equivalente al 27.9% se encuentran en buen estado.

62 cisternas, equivalente al 72.1%, les falta mantenimiento.





51.1% de los Planteles
Educativos No cuenta
con Techumbre

22.2% cuenta con
Arco Techo



13.3%
cuenta con
Velaria

8.9% tiene
Membrana Malla




4.4% cuenta con
Lámina de
Policarbonato




Tipo de daño en la Membrana/Malla

24 Respuestas



Tipo de Daño en los Arco Techos

24 Respuestas




Tipo de daño en Velarias

17 Respuestas



Tipo de daño en Láminas de Policarbonato

24 Respuestas



Estado de Bebederos

91 Respuestas

5.5% Bueno

11% Regular

31.9% Malo




7.7% Daño en Mueble

11% Daño en Instalación



23.1% Falta de Mantenimiento

40.7% No cuenta con Bebederos



Estado de la Pintura en Fachadas Exteriores

92 Respuestas

Buena 14.1%

Regular 40.2%

Mala 16.3%


Desgaste 31.5%

Graffiti 14.1%




Estado de Malla Ciclónica


79 Respuestas



Estado de Banquetas Exteriores

91 Respuestas





43.4% cuenta con pisos firmes en buen estado en sus aulas

38% tiene pisos firmes en estado regular en sus aulas



15.2% cuenta con pisos en mal estado en sus aulas

7.6% presenta grietas en sus pisos




2.2% presenta Hundimiento en sus pisos

6.5% presenta Abultamiento en sus pisos




Tipo de Acabado del Plantel Educativo

91 Respuestas



Daño en el tipo de Acabado

62 Respuestas




Estado del Recubrimiento del Muro

90 Respuestas




Tipo de Acabado del Muro



86 Respuestas


Existencia de Daño por Salitre



91 Respuestas


Estado de Bajadas Pluviales

88 Respuestas




Obstrucción de Canales en el Plantel Educativo

93 Respuestas



Existencia de Canaletas Sueltas

93 Respuestas




Obstrucción en la Bajada de Agua Pluvial

93 Respuestas


61.3% Sí

38.7% No




Existencia de Filtraciones o Goteras

93 Respuestas




Limpieza y Desasolve

93 Respuestas



Existencia de Tuberías Dañadas

91 Respuestas



- Sí
- No


Áreas Verdes

97 Respuestas

81.4% Sí




18.6% No




Estado de áreas verdes o jardineras

83 Respuestas



Gestiones en áreas verdes


75 Respuestas



- Retiro de tocón
- Poda de árboles
- Corte de raíz
- Apertura de cajete

Estado de las Jardineras

87 Respuestas



- Bueno
- Regular
- Malo

Tipos de Daños en Jardineras

