



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE
LEGISLATIVO



Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2022

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/II/00495/2022



Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-40317/DGSU/2022 de fecha 14 de diciembre de 2022, signado por la Directora General de Servicios a Usuarios y Responsable de las Áreas de Atención Ciudadana del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ximena Jacinta García Ramírez, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales de la Ciudad de México y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2022, mediante el similar MDPPOSA/CSP/0235/2022.

Recibi
Anexo

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
direcciongeneraljuridica@cdmx.gob.mx

Con fundamento en el artículo 19 fracción V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, **firma por ausencia el Mtro. Federico Martínez Torres**, Director de Enlace, Análisis Jurídicos y Acuerdos Legislativos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

C.c.c.e.p. Ximena Jacinta García Ramírez, Directora General de Servicios a Usuarios y Responsable de las Áreas de Atención Ciudadana del SACMEX.

Actividad	Nombre del Servidor Público	Cargo	Rúbrica
Revisó	Lic. Nayeli Olaiz Díaz	Subdirectora de Atención y Seguimiento del Proceso Legislativo	
Elaboró	Lic. Luis Pablo Moreno León	Administrativo Especializado L	





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS



2022 *Ricardo Flores Magón*
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



Ciudad de México, 14 de diciembre de 2022

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-40317/DGSU/2022
ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO SG/DGJyEL/PA/CDMX/II/000267/2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

PRESENTE

Me dirijo a usted de la manera más atenta, en mi carácter de **Responsable del Área de Atención Ciudadana (RAAC)**, designación hecha por el Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México Dr. Rafael Bernardo Carmona, ante la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), conforme a lo establecido en el numeral 25, subnumerales 25.1, 25.4 y 25.5, de "LOS LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS QUE SE ESTABLECE EL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" mediante el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-23826/DGSU.

Por lo anterior, y en atención al oficio remitido a la Dirección General de Servicios a Usuarios con número de referencia **SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/000267/2022**, me permito enviar información referente de las solicitudes ingresadas por los ciudadanos en la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), relacionadas con el drenaje y alcantarillado.

Al respecto informo que, se llevó a cabo la búsqueda de todos y cada uno de los folios SUAC contenidos en el listado adjunto al oficio de referencia mencionado con antelación, de los cuales, se encontró que solo 24 folios enlistados a continuación, fueron turnados al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a su vez, estos fueron debidamente remitidos a través de la plataforma, a la Subdirección de Rehabilitación de Drenaje, área encargada de llevar a cabo las diligencias pertinentes para el buen funcionamiento de la red de drenaje.

NO.	FOLIO	TURNADO
1	SUAC-2203021292545	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
2	SUAC-2203281328164	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
3	SUAC-210621907911	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
4	SUAC-160621892391	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
5	SUAC-180621896260	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
6	SUAC-190621897488	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
7	SUAC-180621896541	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
8	SUAC-180621896541	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
9	SUAC-050821989386	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
10	SUAC-190621897488	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
11	SUAC-190621897509	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
12	SUAC-1108211000427	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
13	SUAC-050821989677	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
14	SUAC-100821997116	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS



2022 ^{Ricardo} Flores
Año de ^{Magón}
RECURSOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

15	SUAC-100821997474	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
16	SUAC-100821997741	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
17	SUAC-100821997235	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
18	SUAC-110821999831	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
19	SUAC-110821999650	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
20	SUAC-100821997780	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
21	SUAC-090821995508	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
22	SUAC-050821989587	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
23	SUAC-0909211058761	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
24	SUAC-030821984510	Subdirección de Detección de fallas de Drenaje

Por lo anterior, mediante oficio **GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-31209/DGSU/2022** remitido a la Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje, se solicitó soporte documental, como ordenes de trabajo y/o fotografías que constaten la atención brindada, con la finalidad de comprobar que las solicitudes fueron resueltas, o bien que se realizaras las acciones necesarias a fin de dar atención a los folios turnados a este Sistema.

Como resultado, la Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje, por medio del escrito **GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGD-DDFRD-10552/DGDSU/2022**, manifiesta que, el personal técnico y operativo con equipo hidroneumático realizaron los trabajos solicitados, quedando la red de drenaje y accesorios hidráulicos libres de azolve y trabajando de manera adecuada. Al presente, se adjunta copia del oficio citado anteriormente, además de la copia certificada de las ordenes de trabajo realizadas por el personal habilitado. No omito mencionar que para los folios:

1. SUAC-2203021292545 (1), SUAC-190621897509 (11) así como SUAC-030821984510 (24), no se pudo identificar la ubicación por no encontrar el registro de la base de datos.
2. SUAC-190621897488 (6), SUAC 180621896541 (7), SUAC 180621896541 (8) Y SUAC 190621897488 (10), corresponden a la misma ubicación.
3. SUAC 100821997741 (16) Y SUAC 090821995508 (21) corresponden a la misma ubicación.
4. SUAC 100821997235 (17) no es competencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

XIMENA JACINTA GARCÍA RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS
Y RESPONSABLE DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA

Folio de descargo: **EXT-028490/2022 CG/5634/2022**

C.c.c.e.p. Elvia Letícia Mascorro López – JUD de Control de Gestión "C"

XIMENA JACINTA GARCÍA RAMÍREZ



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

11 OCT. 2022

DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS
Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE

Recibió: _____ Hora: _____



Ciudad de México, 11 de octubre de 2022

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-31209/DGSU/2022

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE ATENCIÓN A FOLIOS SUAC DRENAJE

ING. DARÍO ALEJANDRO MUNGUÍA TORRES
DIRECTOR DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
PRESENTE

Me dirijo a usted de la manera más atenta, en mi carácter de **Responsable del Área de Atención Ciudadana (RAAC)**, designación hecha por el Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México Dr. Rafael Bernardo Carmona mediante el oficio **GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-23826/DGSU**, ante la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), conforme a lo establecido en el numeral 25, subnumerales 25.1, 25.4 y 25.5, de "LOS LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS QUE SE ESTABLECE EL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" publicados el 2 de julio de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Por lo anterior, y en atención al oficio remitido a la Dirección General de Servicios a Usuarios, por parte de la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno con número de referencia **SG/DGJEL/PA/CCDMX/II/000267/2022**, mediante el cual se exhorta a las Alcaldías y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a realizar las acciones necesarias para la atención de las denuncias y gestiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) relacionadas con el drenaje y alcantarillado, a la brevedad posible.

Por lo que se solicita de su valioso apoyo para que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de compartir la información referente a la solicitudes ingresadas por los ciudadanos en la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), asimismo, le solicito el soporte documental como lo son ordenes de trabajo y/o fotografías que constatan la atención brindada, todo lo anterior debidamente certificado, con la finalidad de comprobar que las denuncias fueron debidamente resueltas o bien realizar las acciones necesarias para dar atención a los folios SUAC que a continuación se en listan:

NO.	FOLIO	TURNADO
1	SUAC-2203021292545	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
2	SUAC-2203281328164	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
3	SUAC-210621907911	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
4	SUAC-160621892391	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
5	SUAC-180621896260	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
6	SUAC-190621897488	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
7	SUAC-180621896541	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
8	SUAC-180621896541	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
9	SUAC-050821989386	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
10	SUAC-190621897488	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
11	SUAC-190621897509	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
12	SUAC-1108211000427	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
13	SUAC-050821989677	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
14	SUAC-100821997116	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
15	SUAC-100821997474	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
16	SUAC-100821997741	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje

Uponco 15/10/22



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
TRABAJO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

17	SUAC-100821997235	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
18	SUAC-110821999831	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
19	SUAC-110821999650	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
20	SUAC-100821997780	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
21	SUAC-090821995508	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
22	SUAC-050821989587	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
23	SUAC-0909211058761	Subdirección de Rehabilitación de Drenaje
24	SUAC-030821984510	Subdirección de Detección de fallas de Drenaje

Expuesto lo anterior, le pido que la respuesta sea remitida a esta Dirección General debido a que, contamos con un plazo que no deberá exceder a 60 días naturales contados a partir de la recepción del oficio citado con antelación para remitir la información correspondiente a la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

ATENTAMENTE

XIMENA JACINTA GARCÍA RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS

C.c. (e.p. Elyia Leticia Mascorro López - JUD de Control de Gestión "C"

ECML/JAN/AYMG



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y
REHABILITACIÓN DE DRENAJE



Ciudad de México, 23 de noviembre de 2022

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGD-DDFRD-10552/DGD/2022

ASUNTO: Se remite información

XIMENA JACINTA GARCÍA RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS A USUARIOS
PRESENTE

En atención al oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGSU-31209/DGSU/2022, mediante el cual solicita soporte documental como son ordenes de trabajo y/o fotografías que constaten la atención referente a solicitudes ingresadas en la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), con la finalidad de comprobar que las denuncias fueron resueltas.

Al respecto se informa que personal técnico operativo adscrito a la Dirección a mi cargo, con equipo hidroneumático realizaron los trabajos solicitados, quedando la red de drenaje y accesorios hidráulicos libres de azolve y trabajando de manera adecuada. Cabe mencionar que:

1. Folios SUAC 2203021292545 (1), SUAC 190621897509 (11) y SUAC 030821984510 (24), no se pudo identificar la ubicación por no encontrar el registro en la base de datos del SUAC.
2. Folios SUAC 190621897488 (6), SUAC 180621896541 (7), SUAC 180621896541 (8) y SUAC 190621897488 (10), corresponden a la misma ubicación.
3. Folios SUAC 100821997741 (16) y SUAC 090821995508 (21), corresponden a la misma ubicación.
4. Folio SUAC 100821997235 (17) no es competencia del SACMEX.

Nº	Folio SUAC/Ubicación	Trabajos realizados
1	SUAC2203021292545 No está en base de datos	No se pudo identificar la ubicación por no encontrar el registro en base de datos del SUAC
2	SUAC 2203281328164 Calle Salvador Díaz Mirón número 154, colonia Santa María la Ribera, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajo realizado el 28 de abril de 2022 Limpieza y desazolve de 180 m de atarea de 0.30 m de diámetro, 3 pozos de visita, 2 rejillas de piso y 1 coladera pluvial, retirando 0.5 m³ de azolve
3	SUAC 210621907911 Calle Mercurio número 5, colonia Buenavista, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajo realizado el 02 de septiembre de 2021 Limpieza y desazolve de 100 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 2 pozos de visita y 1 rejilla de piso, retirando 0.25 m³ de azolve

1/4

00018494

14/11

Dana

21 hojas



Nº	Folio SUAC/Ubicación	Trabajos realizados
4	SUAC 160621892391 Calle Dr. Enrique González número 288, colonia Santa María la Ribera, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajo realizado el 10 de mayo de 2022 Limpieza y desazolve de 100 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 2 pozos de visita, 1 coladera pluvial y 2 rejillas de piso, retirando 0.5 m ³ de azolve
5	SUAC180621896260 Av. Ricardo Flores Magón número 15, colonia Nonoalco, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajo realizado el 11 de septiembre de 2022 Limpieza y desazolve de 150 m de atarjea de 0.30 m de diámetro y 2 pozos de visita, retirando 0.5 m ³ de azolve
6	SUAC190621897488 Av. Ricardo Flores Magón número 52, colonia Guerrero, Alcaldía de Cuauhtémoc	Se concluyó turno por repetirse con el folio SUAC 180621896541, que se atendió el 20 de noviembre de 2022
7	SUAC180621896541 Av. Ricardo Flores Magón número 52, colonia Guerrero, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajo realizado el 20 de noviembre de 2022 Limpieza y desazolve de 100 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 2 pozos de visita, 2 rejillas de piso y 1 coladera pluvial, retirando 0.5 m ³ de azolve
8	SUAC180621896541 Av. Ricardo Flores Magón número 52, colonia Guerrero, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajo realizado el 20 de noviembre de 2022 Limpieza y desazolve de 100 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 2 pozos de visita, 2 rejillas de piso y 1 coladera pluvial, retirando 0.5 m ³ de azolve
9	SUAC050821989386 Calle Pedro Moreno número 163, colonia Guerrero, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajo realizado el 20 de noviembre de 2022 Limpieza y desazolve de 120 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 8 m de albañal de 0.15 m de diámetro, 2 pozos de visita, 2 coladeras pluviales y 1 registro interior, retirando 05 m ³ de azolve
10	SUAC190621897488 Av. Ricardo Flores Magón número 52, colonia Guerrero, Alcaldía de Cuauhtémoc	Se concluyó turno por repetirse con el folio SUAC 180621896541, que se atendió el 20 de noviembre de 2022
11	SUAC190621897509 No está en base de datos	No se pudo identificar la ubicación por no encontrar el registro en base de datos del SUAC
12	SUAC1108211000427 Eje 1 Mosqueta número 138, colonia Guerrero, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajos realizados el 26 de noviembre de 2021 Limpieza y desazolve de 380 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 5 pozos de visita y 3 rejillas de piso, retirando 1 m ³ de azolve
13	SUAC 050821989677 Calle Constancia número 44, colonia Morelos, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajo realizado el 02 de septiembre de 2021 Limpieza y desazolve de 100m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 2 pozos de visita, 2 rejillas de piso y 1 coladera pluvial, retirando 05 m ³ de azolve



N°	Folio SUAC/Ubicación	Trabajos realizados
14	SUAC 100821997116 Calle República de Chile número 389, colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajos realizados el 21 de noviembre de 2022 Limpieza y desazolve de 140 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 3 pozos de visita, 2 rejillas de piso y 2 coladeras pluviales, retirando 0.25 m ³ de azolve
15	SUAC 100821997474 Calle Goroztiza número 48, colonia Morelos, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajo realizado el 02 de septiembre de 2021 Limpieza y desazolve de 100 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 2 pozos de visita, 2 rejillas de piso y 1 coladera pluvial, retirando 0.5 m ³ de azolve
16	SUAC 100821997741 Calle Jaime Torres Bodet número 25, colonia Santa María la Ribera, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajos realizados el 12 de diciembre de 2021 Limpieza y desazolve de 250 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 3 pozos de visita, 2 rejillas de piso y 1 coladera pluvial, retirando 0.5 m ³ de azolve
17	SUAC 100821997235 Calle Rivero número 61, colonia Morelos, Alcaldía de Cuauhtémoc	No hay espacio para que un equipo hidroneumático trabaje en esta calle, razón por la cual se debe solicitar a la Alcaldía, por ser asunto de su competencia, de conformidad con el artículo 18 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición, Saneamiento del Agua en la Ciudad de México, el cual a la letra señala: “Art 18, inciso IV.- Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades: Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas.
18	SUAC 110821999831 Av. Insurgentes Norte número 453, colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía de Cuauhtémoc.	Trabajos realizados el 19 de noviembre de 2021 Limpieza y desazolve de 150 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 3 pozos de visita y 1 coladera pluvial, retirando 0.5 m ³ de azolve
19	SUAC 110821999650 Calzada Vallejo número 152, colonia San Simón Tolnáhuac, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajos realizados el 20 de noviembre 2022 Limpieza y desazolve de 100 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 2 pozos de visita, 2 rejillas de piso y 2 registros interiores, retirando 0.5 m ³ de azolve
20	SUAC 100821997780 Ricardo Flores Magón número 105, colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajos realizados el 20 de noviembre 2022 Limpieza y desazolve de 100 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 2 pozos de visita, 4 rejillas de piso y 4 coladeras pluviales, retirando 0.5 m ³ de azolve



N°	Folio SUAC/Ubicación	Trabajos realizados
21	SUAC 090821995508 Calle Jaime Torres Bodet número 25, colonia Santa María la Ribera, Alcaldía de Cuauhtémoc	Se concluyó turno por repetirse con el folio SUAC 100821997741, que se atendió el 12 de diciembre de 2021 -
22	SUAC 050821989587 Calle Zarco número 57, colonia Guerrero, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajos realizados el 06 de enero de 2022 Limpieza y desazolve de 120 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 3 2 pozos de visita y 2 rejillas de piso, retirando 0.5 m³ de azolve
23	SUAC 0909211058761 Eje Vial Manuel González número 180 3ª sección, colonia Noñoalco Tlatelolco, Alcaldía de Cuauhtémoc	Trabajos realizados el 121 de noviembre de 2022 Limpieza y desazolve de 120 m de atarjea de 0.30 m de diámetro, 3 pozos de visita y 2 rejillas de piso., retirando 0.5 m³ de azolve
24	SUAC 030821984510 No está en base de datos	No se pudo identificar la ubicación por no encontrar el registro en base de datos del SUAC

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. DARÍO ALEJANDRO MUNGUÍA TORRES
DIRECTOR DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE

Anexos: Órdenes de trabajo

C.c.c.e.p.

Ing. Miguel Carmona Suárez – Director General de Drenaje - SACMEX
Ing. Federico Pérez Chávez- Subdirector de Rehabilitación de Drenaje – SACMEX
Ing. Rodolfo Barrón Méndez – Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro – SACMEX SRD 464



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACION DE DRENAJE
SUBDIRECCION DE REHABILITACION DE DRENAJE
OFICINA DE REHABILITACION ZONA CENTRO

2

01

ORDEN DE TRABAJO

ECO: D-38
TIPO: VACTOR

MODELO: 2011
MARCA: STERLING.

FECHA: 28/04/22
PLACAS: 4660 CK

FOLIO No: 005
TURNO: 12 TURNO

PERSONAL

OPERADOR: RAFAEL ROGELIO GOMEZ
AYUDANTE: JORGE FLORES HERNANDEZ

RESIDENTE: JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA
SOBRESTANTE: [Signature]
NOMBRE Y FIRMA


UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDIA	M.L	Ø	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
SOLUADOR DIAZ MIRON # 154	FRESNO y SOBINO	STA. MARIA LA RIBERA	CUAHUTEMOC	180	Ø 30	3	2	1	05		

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: [Signature]
DATOS DE CONFORMIDAD
NOMBRE: _____ TELEFONO: _____
COMENTARIOS: _____

CROQUIS



TODOS LOS TRABAJOS SON
REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA

ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



3
-02



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE
OFICINA DE HIDRONEUMÁTICOS CENTRO

ESCRITO DE CONFORMIDAD

FOLIO No. _____
 FECHA: 02 Sept - 2021 TURNO _____
 CALLE: MERCURIO No. 5 NÚMERO: 5
 ENTRE: _____
 COLONIA: BUENA VISTA ALCALDÍA: CUAUHTÉMOC
 TRABAJOS REALIZADOS: _____
100 m r30 m 0.5 azolve
2 PU 1 RP

OBSERVACIONES: Sin novedad

NOTA: TODOS LOS TRABAJOS SON REALIZADOS SIN COBRO ALGUNO



 NOMBRE Y FIRMA DE ING. DE GUARDIA



 NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AL DE DRENAJE
ACCIÓN
 DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 SACMEX

SECRETARÍA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
 DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACION DE DRENAJE
 SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACION DE DRENAJE
 OFICINA DE REHABILITACION ZONA CENTRO

04

ORDEN DE TRABAJO

ECO: D33
 TIPO: VACTOR

MODELO: 2011
 MARCA: FREQUITUNER

FECHA: 11-SEP-2020
 PLACAS: 4660CK

FOLIO No: 003
 TURNO: 120

PERSONAL

OPERADOR: Papael Rogelio Gómez
 AYUDANTE: Jorge Flores Hernández

RESIDENTE: ING. RAUL ADRIAN ALONSO YLESCAS
 SOBRESTANTE: [Signature]

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDIA	M.L	Φ	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
<u>AV. RICARDO FLORES MAGÓN</u>	<u>15</u>	<u>Nonoalco</u>	<u>CUAUHTEMOC</u>	<u>150</u>	<u>0.3</u>	<u>2</u>			<u>05</u>		

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: [Signature]

DATOS DE CONFORMIDAD

NOMBRE: _____ TELEFONO: _____

COMENTARIOS:

CROQUIS

[Blank area for drawing]

TODOS LOS TRABAJOS SON
 REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

 FIRMA

[Signature]
 ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
 DIRECCIÓN DE DRENAJE
 DIRECCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
 DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
 SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE
 OFICINA DE REHABILITACIÓN ZONA CENTRO

6
05

ORDEN DE TRABAJO

ECO: D-38
TIPO: Vector

MODELO: 2009
MARCA: Freight-Liner

FECHA: 20/11/2022
PLACAS: 4660ce

FOLIO No: 003
TURNO: JE

PERSONAL

OPERADOR: Miguel Angel Cortes Garcia
AYUDANTE: Francisco Rodriguez Escobedo

RESIDENTE: JAVIER FLORES GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA
SOBRESTANTE: José I. Hernández Redón
NOMBRE Y FIRMA

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDÍA	M.L	Ø	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
Flora Magón 52	Zarco y Lerdo.	Guerrero	Coahuiltepec	100	30	2	2	1	0.5		
Calz. Vallejo 152	Zoltan Kadaly y Clack	San Simón Tolnahuac	Coahuiltepec	100	30	2	2 registros		0.5		

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR:
 DATOS DE CONFORMIDAD
 NOMBRE: _____ TELEFONO: _____
 COMENTARIOS: _____

CROQUIS

TODOS LOS TRABAJOS SON
REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA

ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ

BIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
FICACIÓN
 GENERAL DE DRENA

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
 DIRECCION GENERAL DE DRENAJE
 DIRECCION DE DETECCION DE FALAS Y REHABILITACION DE DRENAJE
 SUBDIRECCION DE REHABILITACION DE DRENAJE
 OFICINA DE REHABILITACION ZONA CENTRO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO



PERSONAL

OPERADOR: Miguel Angel Cortes Garcia

AYUDANTE: Francisco Rodriguez Escalano

RESIDENTE: JAVIER FLORES GARCIA

SOBRESTANTE: Jce. Hernandez Pddain

UBICACION(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDIA	M.L	Ø	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
Flora Macgou	Zarco y Lerdo.	Guereva	Cachtemec	100	30	2	2	1	0.5		
Calle Vallejo	Zotthon y Lardaly Clark	San Simón Tolahuac	Cachtemec	160	30	2	2		2 registros 0.5		

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR:

[Handwritten signature]

DATOS DE CONFORMIDAD

TELÉFONO:

NOMBRE:


COMENTARIOS:

TODOS LOS TRABAJOS SON REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA

ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ

CROQUIS



FOLIO No: 003
 TURNO: 1º

FECHA: 20/11/2022
 PLACAS: M660ck

MODELO: D-38
 MARCA: Vector
 2009 Freigh+Lien



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
COMUNICACIÓN
ORDEN DE TRABAJO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
SECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE
OFICINA DE REHABILITACIÓN ZONA CENTRO

U7

ECO: D-38
TIPO: VACTOR

MODELO: 2009
MARCA: Freight-Liner

FECHA: 20/11/2022
PLACAS: 466022

FOLIO No: 003
TÉRMINO: JE

PERSONAL

OPERADOR: Miguel Ángel Cortes García
AYUDANTE: Francisco Rodríguez Escobedo

RESIDENTE: JAVIER FLORES GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA
SOBRESTANTE: José I. Hernández Pardo
NOMBRE Y FIRMA

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDÍA	M.L.	Φ	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
8 Flores Macgón 52.	Zarco y Lerdo.	Guerrero	Cuauhtémoc	100	30	2	2	1	0.5		
Calle-Vallejo 152.	Zoltán Kadaly y Clack	San Simón Tlalahuac	Cuauhtémoc	100	30	2	2 registros		0.5		

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: Miguel
DATOS DE CONFORMIDAD:
NOMBRE: _____
COMENTARIOS: _____
TELÉFONO: _____

CROQUIS

TODOS LOS TRABAJOS SON
REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA

ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



Ciudad de México



DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE

ORDEN DE TRABAJO

ECO: D-34
TIPO: Vactor

MODELO: 2009
MARCA: Starling

FECHA: 20/11/2022
PLACAS: 2161 CT

FOLIO No: 001
TURNO: 1a

PERSONAL

OPERADOR: Jose Valentin Lopez Zamora
AYUDANTE: Jorge Flores Hernández


RESIDENTE: JAVIER FLORES GARCIA
NOMBRE Y FIRMA: [Signature]
SOBRESTANTE: José I. Hernández Roblin
NOMBRE Y FIRMA: [Signature]

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDIA	M.L	Ø	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
Pedro Moreno # 163	Heroes y Guerrero	Guerrero	Cuauhtemoc	120	Ø-30	Z		Z	a.s.	8	1 registro

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: J. Valentin L-2
DATOS DE CONFORMIDAD
NOMBRE: _____ TELEFONO: _____
COMENTARIOS: _____



TODOS LOS TRABAJOS SON
REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA

[Signature]
ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

GENERAL DE DRENAJE

REHABILITACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE
OFICINA DE REHABILITACIÓN ZONA CENTRO

10
09

ORDEN DE TRABAJO

ECO: D-38
TIPO: VACTOR



MODELO: 2009
MARCA: Freight-Liner

FECHA: 20/11/2022
PLACAS: 4660ck

FOLIO N°: 003
TURNS: 1a

PERSONAL


OPERADOR: Miguel Ángel Cortés García
AYUDANTE: Francisco Rodríguez Escalona

RESIDENTE: JAVIER FLORES GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA 
SOBRESTANTE: José L. Hernández Redón
NOMBRE Y FIRMA 


UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDÍA	M.L	Φ	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
Flora Macgou 52.	Zarco y Lerdo.	Guerrero	Cuachtemoc	100	30	2	2	1	0.5		
Calle Vallejo 152	Zoltan Kadaly y Clack	San Simón Talnahuac	Cuachtemoc	100	30	2	2 registros		0.5		

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: 
DATOS DE CONFORMIDAD: _____
TELEFONO: _____
NOMBRE: _____
COMENTARIOS: _____

CROQUIS



TODOS LOS TRABAJOS SON REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA

ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AL DE DRENAJE

CIÓN

DE LA MEXICO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE

DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACION DE DRENAJE

SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACION DE DRENAJE

OFICINA DE REHABILITACION ZONA CENTRO

12
10

ORDEN DE TRABAJO

ECO: D38
TIPO: Vector

MODELO: 2010
MARCA: Freightliner

FECHA: 26-10-21
PLACAS: 4660CK

FOLIO No: 25
TURNO: Ter

OPERADOR: Pafael Pegelio Gomez
AYUDANTE: Jorge Flores Hernandez

PERSONAL

RESIDENTE: JEÚS MARÍA RUIZ PACHECO
NOMBRE Y FIRMA
SOBRESTATANTE: _____
NOMBRE Y FIRMA

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDIA	M.L	Φ	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
Mosqueta #138	Juan Aldama y Zaragoza	Buenavista	Cuauhtemoc	200	30	2		1	5		
Mosqueta Esq Eje 1 Nte		Guerrero	Cuauhtemoc	180	30	3		2	5		

OBSERVACIONES: Metrobus Guerrero

FIRMA OPERADOR:

DATOS DE CONFORMIDAD TELEFONO: _____

NOMBRE: _____
COMENTARIOS: _____

CROQUIS
SUAC
2810211142787
Liguel Angel Garcia Mendoza

ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ

TODOS LOS TRABAJOS SON REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
 DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
 SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE
 OFICINA DE REHABILITACIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
 DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
 SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE
 OFICINA DE REHABILITACIÓN ZONA CENTRO

13

11

ECO: D-34
TIPO: Vector

MODELO: 2008
MARCA: Starling

FECHA: 02-Sep-21
PLACAS: 2161 CT

FOLIO No: 007
TURNO: Zelo

PERSONAL

OPERADOR: Jose Antonio Lopez Ballesteros
AYUDANTE: Pablo Zumbano Leon

RESIDENTE: JESUS MARIA RUIZ PACHECO
SOBRESTANTE: Jose L. Adv. Ballesteros

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDIA	M.L	Φ	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
<u>Guadalupe</u>	<u>esq.</u>	<u>Napoles</u>	<u>Benito Juarez</u>								
<u>Av. Insurgentes</u>	<u>Filadelfia</u>	<u>Morelos</u>	<u>Cuacahuatl</u>	<u>100</u>	<u>430</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0.5</u>		
<u>Consuelo #44</u>	<u>Peralvillo</u>										

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: Jose Antonio Lopez B

DATOS DE CONFORMIDAD

NOMBRE: _____ TELEFONO: _____

COMENTARIOS: _____

CROQUIS

SUC: 050821989677

TODOS LOS TRABAJOS SON REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA

ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
 SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE
 DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
 DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
 DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
 DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE

ORDEN DE TRABAJO

ECO: D 35 MODELO: 2008 FECHA: 21/nov/22 FOLIO No: 009
 TIPO: Vactor MARCA: Sterling PLACAS: 2165 C.J TURNO: 3ro

PERSONAL

OPERADOR: Alfredo Soto Sánchez RESIDENTE: JUAN CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
 AYUDANTE: Eric Espinosa Osorio SOBRESTANTE: Abel Duran

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDÍA	M.L	Ø	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
Rep. de Chile # 389	Rep. Perú y Honduras	Centra	Cuauhtémoc	140	0.30	3	2	2	1/4		
SUAC: 100821997116											

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: [Signature]
 DATOS DE CONFORMIDAD
 NOMBRE: _____ TELEFONO: _____
 COMENTARIOS: _____

CRÓQUIS

[Signature]
 ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ

TODOS LOS TRABAJOS SON REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AL DE DRENAJE
ORDEN DE TRABAJO
ACION
 DE LA
 DE MÉXICO
 SACMEX

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
 DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACION DE DRENAJE
 SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACION DE DRENAJE
 OFICINA DE REHABILITACION ZONA CENTRO

15

13

ECO: 035
 TIPO: Vactor

MODELO: 2008
 MARCA: Freightliner

FECHA: 2-Sep-2021
 PLACAS: 2165CS

FOLIO No: 003
 TURNO: jer

PERSONAL

OPERADOR: Arrelío Islas Rodríguez
 AYUDANTE: Isracl Guzman Martínez

RESIDENTE: JESUS MARIA RUIZ PACHECO
 SOBRESTANTE: Jose I. Val. Roldan

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDIA	M.L	Φ	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
Juan de Dios Peza #25	Lazaro Cardenas y Bolivar	Obisera		500	30	3			1/2		
15 Goroztiza #48		Morelos	Coaditemoc	100	30	2	2	1	1/2		

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: [Signature]
 DATOS DE CONFORMIDAD
 NOMBRE: _____ TELEFONO: _____
 COMENTARIOS: _____

CROQUIS
 Ignacio Garrido Vivas
 5575 6757 39
 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
 T. "Rodrigo"
CDMX
 OFICINA DE REHABILITACION
 ZONA DE TRANSFERENCIA ORIENTE


TODOS LOS TRABAJOS SON REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

 FIRMA

 ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE
OFICINA DE REHABILITACIÓN ZONA CENTRO

16
14

ORDEN DE TRABAJO

ECO: D-33
TIPO: Vactor

MODELO: 2007
MARCA: freightliner

FECHA: 12-Dic-2021
PLACAS: 9362 EG

FOLIO No: 003
TURNO: 2º

PERSONAL

OPERADOR: Apolinar Lelesma Castañeda
AYUDANTE: Pablo Zambrano León


RESIDENTE: JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA
SOBRESTANTE: _____
NOMBRE Y FIRMA

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDIA	M.L	Ø	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
Torres Bodet #25	Sabino y Amado Nervo	Santa Maria la Ribera	Cuauhtemoc	250	Ø.30	3	2	1	0.5		

OBSERVACIONES:


FIRMA OPERADOR: [Signature]
DATOS DE CONFORMIDAD
NOMBRE: _____ TELEFONO: _____
COMENTARIOS: _____



TODOS LOS TRABAJOS SON REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA

[Signature]
ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACION DE DRENAJE
SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACION DE DRENAJE
OFICINA DE REHABILITACION ZONA CENTRO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACION DE DRENAJE
SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACION DE DRENAJE
OFICINA DE REHABILITACION ZONA CENTRO

18
15

ECO: 038
TIPO: Vactor

MODELO: 2010
MARCA: Freightliner

FECHA: 19-NOV-21
PLACAS: 4660CK

FOLIO No: 005
TURNO: jer

PERSONAL

OPERADOR: Rafael Rogelio Gomez
AYUDANTE: Jorge Flores Hernandez

RESIDENTE: JAVIER FLORES GARCÍA
SOBRESTANTE: [Signature]
NOMBRE Y FIRMA

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDIA	M.L	Φ	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
<u>Enríquez Nte #453</u>	<u>Flores Nogan y Eulalia Guzman</u>	<u>Atlixpa</u>	<u>Cuacahuetemoc</u>	<u>150</u>	<u>30</u>	<u>3</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>0.5</u>		
<u>SUAC 110821999831</u>											

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: [Signature]
DATOS DE CONFORMIDAD
NOMBRE: _____ TELEFONO: _____
COMENTARIOS: _____

CROQUIS
[Blank area for croquis]


TODOS LOS TRABAJOS SON REALIZADOS SIN COSTO, ALGUNO

FIRMA

[Signature]
ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE
OFICINA DE REHABILITACIÓN ZONA CENTRO

19
16

ORDEN DE TRABAJO

ECO: D-38 MODELO: 2009 FECHA: 20/11/2022 FOLIO No: 003
TIPO: Vector MARCA: Freight-Liner PLACAS: 4660ck TÚRNO: je

PERSONAL

OPERADOR: Miguel Ángel Cortés García RESIDENTE: JAVIER FLORES GARCÍA
AYUDANTE: Francisco Rodríguez Escobedo SOBRESTANTE: José I. Hernández Pichón

UBICACIÓN(ES)

CALE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDIA	M.L	Φ	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
<u>Flores Magón 52</u>	<u>Zarco y Lerdo</u>	<u>Guerrero</u>	<u>Cuauhtémoc</u>								
<u>Calz. Vallejo 152</u>	<u>Zalathan Kadaly y Clack</u>	<u>San Simón Tlalahuac</u>	<u>Cuauhtémoc</u>	<u>100</u>	<u>30</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>registros</u>	<u>0.5</u>		

19

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: Miguel
DATOS DE CONFORMIDAD
NOMBRE: _____ TELEFONO: _____
COMENTARIOS: _____

CROQUIS

TODOS LOS TRABAJOS SON
REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA

ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

DIRECCIÓN DE DRENAJE
COMISIÓN
ORDEN DE TRABAJO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE
OFICINA DE REHABILITACIÓN ZONA CENTRO

20

-17

ECO: D-35
TIPO: Vactor



MODELO: 2009
MARCA: Freight-Liner

FECHA: 20/11/2022
PLACAS: 2165 CF

FOLIO No: 007
TURNO: 1^o

PERSONAL

OPERADOR: Aurelio Islas Palacios
AYUDANTE: Israel Guzman Martinez

RESIDENTE: JAVIER FLORES GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA 
SOBRESTANTE: José I. Hernández Rodan
NOMBRE Y FIRMA 

UBICACIÓN(ES)


CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDÍA	M.L.	Ø	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
Fernando Ramirez	Lazaro Corderas & Belvar.	Obrera	Cuauhtemoc.	150	30	3	2	2	0.5		
Flores Magón No. 105	Insurgentes & Zaragoza	Nonalco & Iztapalapa	Cuauhtemoc.	100	30	2	4	4	0.5		

20

OBSERVACIONES:


FIRMA OPERADOR: 
DATOS DE CONFORMIDAD
NOMBRE: _____ TELEFONO: _____
COMENTARIOS: _____

CROQUIS




TODOS LOS TRABAJOS SON
REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA


ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE
DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACION DE DRENAJE
SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACION DE DRENAJE
OFICINA DE REHABILITACION ZONA CENTRO

21
18

ECO: D-33
TIPO: Vactor

MODELO: 2007
MARCA: freightliner

FECHA: 12-Dic-2021
PLACAS: 9362 CG

FOLIO No: 003
TURNO: 2º

PERSONAL

OPERADOR: Apolinar Ixtesma Castañeda
AYUDANTE: Pablo Zambrano León

RESIDENTE: JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA
SOBRESTANTE: _____
NOMBRE Y FIRMA

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDIA	M.L	Ø	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
Torres Bodet #25	Sabino y Armado Novo	Santa Maria. la Ribera	Cuauhtemoc	250	Ø30	3	2	1	05		

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: _____
DATOS DE CONFORMIDAD
NOMBRE: _____ TELEFONO: _____
COMENTARIOS: _____

CROQUIS

TODOS LOS TRABAJOS SON REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA

ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



Gobierno de la Ciudad de México



SECRETARÍA DE DRENAJE
ASOCIACIÓN
 ORDEN DE TRABAJO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 DIRECCION GENERAL DE DRENAJE
 DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACION DE DRENAJE
 SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACION DE DRENAJE
 OFICINA DE REHABILITACION ZONA CENTRO

22
 19

ECO: D-34
 TIPO: Vactor

MODELO: 2008
 MARCA: Starling

FECHA: 6/01/22
 PLACAS: 2161 CT

FOLIO No: 007
 TURNO: 2do

OPERADOR: Hector Lopez Balbastero PERSONAL
 AYUDANTE: Nicolas Diaz Llana

RESIDENTE: JUAN CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
 SOBRESTANTE: [Signature]
NOMBRE Y FIRMA

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDIA	M.L.	Ø	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
Zacco #56 Alina 957	Violota	Gorroro	Cueh-tamac	170	Ø30	3	2		0.5		

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: Hector Lopez B
 DATOS DE CONFORMIDAD
 NOMBRE: _____ TELEFONO: _____
 COMENTARIOS: _____

CROQUIS
 Suac 211 228-121 7116
 050821989587

TODOS LOS TRABAJOS SON
 REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

 FIRMA

[Signature]
 ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ



RENAJE

ÓN

CMEX

ORDEN DE TRABAJO

DIRECCIÓN DE DETECCIÓN DE FALLAS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE
SUBDIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE

ECO: D 23 MODELO: 2007 FECHA: 21/nov/22 FOLIO No: 008
TIPO: Vector MARCA: sterling PLACAS: 9362 CG TURNO: 3:0

PERSONAL

OPERADOR: José Roberto Romero Ramírez RESIDENTE: JUAN CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ
AYUDANTE: Marco A. Ramírez Hdez SOBRESTANTE: Néstor Durán

UBICACIÓN(ES)

CALLE	ENTRE CALLES	COLONIA	ALCALDÍA	M.L	Ø	P.V.	R.P.	C.P.	AZOLVE	ALBAÑAL	OTROS
Eje Vial Manuel Cárdenas #190	L. Cardenas y Reforma	Nonuleco Plateleco	Cuauhtémoc	120	4.50	3	2		0.5		

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR: José Romero

DATOS DE CONFORMIDAD TELEFONO: _____

NOMBRE: _____

COMENTARIOS: _____

CROQUIS

SUA6: 0909211058761

TÓDOS LOS TRABAJOS SON
REALIZADOS SIN COSTO ALGUNO

FIRMA

ING. FEDERICO PÉREZ CHÁVEZ

EL C. INGENIERO MIGUEL CARMONA SUÁREZ, DIRECTOR GENERAL DE DRENAJE DEL ORGANO DESCONCENTRADO DENOMINADO SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO TRECIENTOS OCHO FRACCIÓN DOCE DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE ME DELEGA LA FACULTAD PARA CERTIFICAR Y EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A MI CARGO Y DE QUE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE EXPIDAN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE ESTEN ADSCRITOS A ESTA DIRECCIÓN GENERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 2 DE ENERO DE 2019-----

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA CONCUERDA FIELMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON EL DOCUMENTO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, LA CUAL CONSTA DE 20 FOJAS UTILES, A LOS VEINTITRÉS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.-----

CONSTE-----

**EL DIRECTOR GENERAL DE DRENAJE
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ING. MIGUEL CARMONA SUÁREZ

